



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШКОЛА № 119 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК"
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

283030, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Георгия Димитрова, 112,
ИНН 9308014147, тел/факс +7(856) 338-17-47, e-mail: dnvk119@mail.ru

23.09.2024 № 290
На № 99-2408 исх.24 от 11.09.2024

Прокурору Буденновского района
города Донецка
Н.А.Кобец

На Представление Прокуратуры Буденновского района
от 11.09.2024 №99-2408 исх.24

На ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Прокуратуры Буденновского района г. Донецка от 11.09.2024 № 99-2408 исх. 24 «Об устранении нарушений закона», сообщаем следующее: в ходе проверки соблюдения требований законодательства образовательными организациями Буденновского района г. Донецка при подготовке к новому учебному году в ГБОУ «Школа №119 г.о. Донецк» выявлены нарушения:

1. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (контроль эффективности) на пищеблоке.
2. Отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха на участке порционирования.
3. Не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в т.ч. производственный контроль, основанный на принципах ХАССП.
4. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности (имеется собственный медицинский кабинет).
5. Не организовано проведение противоклещевых (акарицидных) обработок территории.
6. Собственная территория не ограждена забором по периметру.

На данные нарушения сообщаем:

- П.1, П.3- пищеблок не функционирует, по причине отсутствия горячего питания; новая система вентиляции не используется;
- П.2- бактерицидное оборудование будет приобретено при возобновлении бюджетного финансирования (коммерческое предложение имеется);
- П.4, П.5, П.6- по причине отсутствия бюджетного финансирования в 2024 году.

Кроме того, в ходе проверки обнаружены нарушения требований пожарной безопасности:

1. Оборудовать здание школы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ, Постановление

Правительства РФ № 1464 приложение 5 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 18 (далее – Постановление правительства РФ № 1464), таблица 2 СП 3.13130 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 18 (далее – СП 3.13130)

2.Оборудовать лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением (СП 52.13330.2016 п. 7.6.3, п. 7.6.9.).

3. Здания и сооружения не обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями. (ч. 1 ст. 60 № 123-ФЗ).

4. Руководитель не обеспечил учет периодичности осмотра огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (ППР в п. 60); Руководитель не обеспечил учет сроков перезарядки огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (ППР в РФ п. 60)

5.Огнетушители, установленные в здании, не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя (п. 407 ППР в РФ).

На данные нарушения сообщаем:

П1,П2- по причине отсутствия бюджетного финансирования в 2024году.

П.3,П4,П.5-устранено.

К дисциплинарной ответственности была привлечена заместитель директора по АХЧ Епишина Т.Н.(приказ прилагается).

Директор



Н.Ю.Юрченко